

Registrert 28.07.2015	Rapportert av Arve Hetland	Kategori Generell klubbflyging	Status Lukket
Tildelt dato 28.07.2015	Tildelt til Per Ingar Mortensen	Korreksjon senest 18.08.2015	Tildeling bekreftet 29.07.2015
Korrigert 29.07.2015	Korreksjon godkjent 12.08.2015	Planlagt oppfølging 19.08.2015	Oppfølging gjennomført 12.08.2015

Emne Radio fast på første desimal (7)	Dato 28.07.2015
--	--------------------

Beskrivelse

På vei tilbake etter en flytur syd med LN-NFJ, skulle jeg skifte frekvens fra 119.60 til 118.35.
Da låste første desimal seg på tallet 7, jeg ringte TWR-Sola.
Fikk da klarering til å fly Bryne-Sandnes og ringe tilbake på Sandnes.
Underveis gikk det plutselig opp for meg at det var mulig å bruke "Ground" 121.75.
Ringte opp TWR-Sola og fikk dem til å skifte over på "Ground" 121.75.
Landet trygt ved hjelp av fantastisk hjelpsomt TWR-Sola.
Etter landing ringte jeg Supervisor-TWR,
hun sa at jeg foreløpig ikke trengte å skrive rapport til LT.

Kommentarer / Forslag til korreksjon(er)

Registrering LN-NFJ (C172)	Pilot in command Arve Hetland	Høyde 1000
Fly-fase Innflyvning	Avgangsflyplass ENZV	Landingflyplass ENZV
Fly-regler VFR	Værforhold VFR	

Korreksjon(er)

Feil på velgeknapp trolig på grunn av slitasje. Radio vil bli sendt til reparasjon, hvis ikke ny anskaffes.
Bytteradio installert midlertidig og flyet tilbakeført til drift.

(Per Ingar Mortensen, 29.07.2015 08:21)

Oppfølging

Kommentar fra operativ leder:

Teknisk feil som denne kan jo oppstå når som helst. Godt tenkt å ta mobiltelefonen i bruk, og selvfølgelig prøve alternativ frekvens.

Å ta med mobilen, og ha nummeret til tårnet tilgjengelig er en god måte å unngå "stress" på.

Olav Vik

(Morten Rydningen, 12.08.2015 17:40)

Godkjennende

Rapporten godkjent og lukket 12.08.2015 17:40 av QM Morten Rydningen